

**Zirconium & Zirconium Alloy Scrap:
Borings, Clippings, Shavings,
Turnings and Scalpings, Fines (dry)**

UN3089

SDS: SAC011

22-nov.-2019 Ver 5 EU-FR

DANGER

Matières solides inflammables



Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
S'il peut y avoir des nuages de poussières, utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.
En cas d'incendie: Utiliser du sel (NaCl) ou poudre sèche de la classe D pour l'extinction.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA

CHEMTREC: +1703-741-5970

Fiches de données de sécurité et étiquettes disponibles sur
ATImetals.com

**Zirconium & Zirconium Alloy Scrap:
Borings, Clippings, Shavings,
Turnings and Scalpings, Fines (dry)**

UN3089

SDS: SAC011

22-nov.-2019 Ver 5 EU-FR

DANGER

Matières solides inflammables



Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
S'il peut y avoir des nuages de poussières, utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.
En cas d'incendie: Utiliser du sel (NaCl) ou poudre sèche de la classe D pour l'extinction.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA

CHEMTREC: +1703-741-5970

Fiches de données de sécurité et étiquettes disponibles sur
ATImetals.com

**Zirconium & Zirconium Alloy Scrap:
Borings, Clippings, Shavings,
Turnings and Scalpings, Fines (dry)**

UN3089

SDS: SAC011

22-nov.-2019 Ver 5 EU-FR

DANGER

Matières solides inflammables



Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
S'il peut y avoir des nuages de poussières, utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.
En cas d'incendie: Utiliser du sel (NaCl) ou poudre sèche de la classe D pour l'extinction.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA

CHEMTREC: +1703-741-5970

Fiches de données de sécurité et étiquettes disponibles sur
ATImetals.com

**Zirconium & Zirconium Alloy Scrap:
Borings, Clippings, Shavings,
Turnings and Scalpings, Fines (dry)**

UN3089

SDS: SAC011

22-nov.-2019 Ver 5 EU-FR

DANGER

Matières solides inflammables



Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
S'il peut y avoir des nuages de poussières, utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.
En cas d'incendie: Utiliser du sel (NaCl) ou poudre sèche de la classe D pour l'extinction.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA

CHEMTREC: +1703-741-5970

Fiches de données de sécurité et étiquettes disponibles sur
ATImetals.com