

Titanium Fines: Saw Fines, Grinder Fines, Saw Swarf, and Sponge (-20)

UN3089
SDS: SAC020
05-Dec-2016 Ver 4 EU-DE

GEFAHR

Entzündbare Feststoffe

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
Behälter und zu brennende Anlage erden.
Falls Staubwolken auftreten können sind explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung zu verwenden.
Im Brandfall : Verwenden Sie Salz (NaCl) oder Klasse-D-Trockenpulver zur Auslöschung.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA
Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie bei ATImetals.com

UN3089
SDS: SAC020
05-Dec-2016 Ver 4 EU-DE

Titanium Fines: Saw Fines, Grinder Fines, Saw Swarf, and Sponge (-20)

UN3089
SDS: SAC020
05-Dec-2016 Ver 4 EU-DE

GEFAHR

Entzündbare Feststoffe

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
Behälter und zu brennende Anlage erden.
Falls Staubwolken auftreten können sind explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung zu verwenden.
Im Brandfall : Verwenden Sie Salz (NaCl) oder Klasse-D-Trockenpulver zur Auslöschung.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA
Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie bei ATImetals.com

Titanium Fines: Saw Fines, Grinder Fines, Saw Swarf, and Sponge (-20)

UN3089
SDS: SAC020
05-Dec-2016 Ver 4 EU-DE

GEFAHR

Entzündbare Feststoffe

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
Behälter und zu brennende Anlage erden.
Falls Staubwolken auftreten können sind explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung zu verwenden.
Im Brandfall : Verwenden Sie Salz (NaCl) oder Klasse-D-Trockenpulver zur Auslöschung.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA
Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie bei ATImetals.com

Titanium Fines: Saw Fines, Grinder Fines, Saw Swarf, and Sponge (-20)

UN3089
SDS: SAC020
05-Dec-2016 Ver 4 EU-DE

GEFAHR

Entzündbare Feststoffe

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
Behälter und zu brennende Anlage erden.
Falls Staubwolken auftreten können sind explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung zu verwenden.
Im Brandfall : Verwenden Sie Salz (NaCl) oder Klasse-D-Trockenpulver zur Auslöschung.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA
Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie bei ATImetals.com

UN3089

SDS: SAC020
05-Dec-2016 Ver 4 EU-DE

GEFAHR

Entzündbare Feststoffe

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
Behälter und zu brennende Anlage erden.
Falls Staubwolken auftreten können sind explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung zu verwenden.
Im Brandfall : Verwenden Sie Salz (NaCl) oder Klasse-D-Trockenpulver zur Auslöschung.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA
Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie bei ATImetals.com

UN3089
SDS: SAC020
05-Dec-2016 Ver 4 EU-DE

GEFAHR

Entzündbare Feststoffe

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
Behälter und zu brennende Anlage erden.
Falls Staubwolken auftreten können sind explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung zu verwenden.
Im Brandfall : Verwenden Sie Salz (NaCl) oder Klasse-D-Trockenpulver zur Auslöschung.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA
Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie bei ATImetals.com