

Zirconium & Zirconium Alloys: Powder, Fines, and Dust

UN3089

SDS: SAC009

26-nov-2016 Ver 5 EU-NL

GEVAAR

Ontvlambare vaste stoffen



Beschermende handschoenen/beschermende kleding/loogbescherming dragen.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

Opslag- en opvangreservoir aarden.

Bij aanwezigheid van stofwolken, explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.

In geval van brand: Blussen met zout (NaCl) of droog poeder van klasse D.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA

CHEMTREC: +1703-741-5970

Veiligheidsinformatiebladen beschikbaar bij ATImetals.com

Zirconium & Zirconium Alloys: Powder, Fines, and Dust

UN3089

SDS: SAC009

26-nov-2016 Ver 5 EU-NL

GEVAAR

Ontvlambare vaste stoffen



Beschermende handschoenen/beschermende kleding/loogbescherming dragen.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

Opslag- en opvangreservoir aarden.

Bij aanwezigheid van stofwolken, explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.

In geval van brand: Blussen met zout (NaCl) of droog poeder van klasse D.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA

CHEMTREC: +1703-741-5970

Veiligheidsinformatiebladen beschikbaar bij ATImetals.com

Zirconium & Zirconium Alloys: Powder, Fines, and Dust

UN3089

SDS: SAC009

26-nov-2016 Ver 5 EU-NL

GEVAAR

Ontvlambare vaste stoffen



Beschermende handschoenen/beschermende kleding/loogbescherming dragen.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

Opslag- en opvangreservoir aarden.

Bij aanwezigheid van stofwolken, explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.

In geval van brand: Blussen met zout (NaCl) of droog poeder van klasse D.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA

CHEMTREC: +1703-741-5970

Veiligheidsinformatiebladen beschikbaar bij ATImetals.com

Zirconium & Zirconium Alloys: Powder, Fines, and Dust

UN3089

SDS: SAC009

26-nov-2016 Ver 5 EU-NL

GEVAAR

Ontvlambare vaste stoffen



Beschermende handschoenen/beschermende kleding/loogbescherming dragen.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

Opslag- en opvangreservoir aarden.

Bij aanwezigheid van stofwolken, explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.

In geval van brand: Blussen met zout (NaCl) of droog poeder van klasse D.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA

CHEMTREC: +1703-741-5970

Veiligheidsinformatiebladen beschikbaar bij ATImetals.com